

# 改修工事施工のあらまし

## ◆◆旭川別院の歩み◆◆

- | 西暦   | 和暦     | 別院事項   |
|------|--------|--|
| 1890 | 明治 23  | 忠別太に住む杉谷卯右エ門氏の門前に札幌別院所属の久教淵氏が托鉢を請うたことが縁となり空き小屋を借り受け、寺子屋を開設、布教に従事す。 |
| 1900 | 明治 33  | 「札幌別院旭川支院」公称認可。  |
| 1902 | 明治 35  | 本堂後堂から出火。建物及び法宝物等を焼失。  |
| 1903 | 明治 36  | 仮本堂建物起工入仏式厳修。  |
| 1911 | 明治 44  | 本山から「旭川別院」昇格許可。  |
| 1920 | 大正 8~9 | 本堂再建、大門等竣工。仏祖奉安、遷仏法要厳修。  |
| 1976 | 昭和 51  | 親鸞聖人御誕生八百年慶讃法要厳修。  |
| 1991 | 平成 3   | 旭川別院開教百周年記念慶讃法要厳修。   |
| 2010 | 平成 22  | 現在に至る（本堂再建から90年）。  |

**本堂**

鬼板 (おにいた)

獅子口 (ししくち) 改修後

本堂屋根(裏) 改修後

屋根は数ヶ所の破損箇所、又その他の隙間から雨漏りし、内陣の金箔をはがしています。

雨漏り(租師前上部左柱)

※お内陣は破損箇所、並びに全荘厳金箔の修復

金箔の劣化が著しい(宮殿・須弥壇)

傷が激しく目立つ(内陣床板)

改修後

基礎が崩れている(床下柱)

ひび割れ 改修後

ブロック破損

大正9年8月竣工

左廻りにねじれ(向押柱) 改修後

改修後

改修後

※掲載の写真および図面は改修工事の一部抜粋です。※改修予想写真は画像合成によるイメージです。

屋根破損箇所(裏)

改修後

**大門**

大正8年9月竣工

ブロック破損

改修後

改修後

**手水舎**

昭和45年竣工

改修後

**鐘楼堂**

明治44年1月竣工

